

# Инструкция по нанесению

## FiberPlus

Бархатная пленка, 100%ПУ, для сублимационной печати. Благодаря своей уникальной микроволокнистой поверхности FiberPlus чрезвычайно приятен. Обладает высокой эластичностью, характеризуется яркостью передачи цвета

### Особенности



Microfiber-  
polyester  
flock



400μ



Cotton, polyester,  
blended fabrics..  
Less suitable for nylon  
and other coated textiles.



Sublimation

### Условия сублимационного переноса:



190 - 210 °C



40 - 30 s



low

### Условия резки:



Нож  
30 - 45°



low/  
medium



30 - 40 cm/s

### Условия термотрансферного переноса:



160 - 170 °C



17 - 15 s



low/  
medium



снятие  
горячим




60 °C



1. Печать в зеркальном отображении на сублимационной бумаге с метками



2. Перенос сублимационного изображения на FiberPlus



3. Контурная резка



4. Снятие обложки



5. Т-Перенос, готово!

Видео работы: <https://youtu.be/kXwQm0vlq7U>

### Упаковка



50 cm



25 m & 10 m

Хранить в прохладном и сухом месте; Защищать от воздействия света при хранении.